Kontrola VIN a ověření kilometru

V příloze je kontrolní protokol vozidla s VIN WVWZZZE1ZMP001375,
vytvořený dne 10. 7. 2026 8:29, vyžádaný: **Cebia CZ (001A)**

Tento účet je součástí následující organizace:
Cebia, spol.s r.o. Admin

VIN:	**WVWZZZE1ZMP001375**
Stav tachometru:	**120 000 km**
Datum:	**10. 7. 2026 8:29**
Značka:	**VW**
Série vozidla:	**ID3**
Model vozidla:	**ID3 (E1)**
Rok výroby:	**2021**
Palivo:	**Electric**
ID zprávy:	**6a50918c3b722db18c2591d0**
ID adaptéru:	**RED--2FDCFD**

12
Zkontrolované systémy

0 (0%)
Řídící systémy s podezřelými odchylkami

Digitální

METODA VYHODNOCENÍ: Pokud kilometrové hodnoty, přečtené z řídících systémů překračují hodnotu stavu tachometru vozidla o více než 2%, potom nejsou hodnoty konzistentní a jedná se o vážné podezření na neoprávněnou úpravu stavu tachometru. Odchylky do 2 % jsou považovány za přípustné nepřesnosti řídících systémů vozidla. Kilometrové hodnoty , přečtené z řídících systémů vozidla, které jsou nižší, než stav tachometru jsou přípustné, ale v návaznosti na velikosti rozdílu hodnot mohou signalizovat, že v minulosti byla uvedená řídící jednotka upravována nebo měněna. Přesnost údajů nelze garantovat, a to zejména u vozidel, která byla odborně upravena třetí stranou.

Pokud se VIN, přečtené na vozidle neshoduje s VIN odečtenými z řídících systémů, jedná se o vážné podezření na manipulaci s identitou vozidla nebo o použití řídící jednotky z jiného vozidla, které může pocházet z trestné činnosti.

Řídící systémy s podezřelými odchylkami

Celkem: 0

Nebyly nalezeny žádné systémy s chybami.

Některé technické pojmy jsou zobrazeny v angličtině, protože pocházejí přímo z vozidla nebo od výrobce.

Powered by CARLY

Kontrola VIN a ověření kilometru

V příloze je kontrolní protokol vozidla s VIN WVWZZZE1ZMP001875,
vytvořený dne 10. 7. 2026 8:29, vyžádaný: **Cebia CZ (001A)**

Tento účet je součástí následující organizace:
Cebia, spol.s r.o. Admin

Řídící systémy s očekávanými hodnotami

Celkem: 12

AC-Climate	
Climate-Control VIN	WVWZZZE1ZMP001875
Access Startsystem	
Access Startsystem VIN	WVWZZZE1ZMP001875
Airbag 2	
Telematics VIN	WVWZZZE1ZMP001875
Airbags	
Airbag VIN	WVWZZZE1ZMP001875
Battery-Management	
Battery-Management - Mileage stored in module	121 145 km
Central-Electronics	
Central-Electronics VIN	WVWZZZE1ZMP001875
Engine	
Engine - VIN	WVWZZZE1ZMP001875
Mileage	121 145 km
Front-Camera	
Front-Camera VIN	WVWZZZE1ZMP001875
Gateway	
Gateway VIN	WVWZZZE1ZMP001875
Information Electronics	
Information Electronics VIN	WVWZZZE1ZMP001875

Některé technické pojmy jsou zobrazeny v angličtině, protože pocházejí přímo z vozidla nebo od výrobce.

Powered by CARLY

Kontrola VIN a ověření kilometru

V příloze je kontrolní protokol vozidla s VIN WVWZZZE1ZMP001875,
vytvořený dne 10. 7. 2026 8:29, vyžádaný: **Cebia CZ (001A)**

Tento účet je součástí následující organizace:
Cebia, spol.s r.o. Admin

Řídící systémy s očekávanými hodnotami (pokračováni) — Celkem: 12

Steering Column Lock

Steering Column Lock VIN	WVWZZZE1ZMP001875

Telematics

Telematics VIN	WVWZZZE1ZMP001875

Některé technické pojmy jsou zobrazeny v angličtině, protože pocházejí přímo z vozidla nebo od výrobce.

Powered by CARLY


Kontrola VIN a ověření kilometru

V příloze je kontrolní protokol vozidla s VIN WVWZZZE1ZMP001875,
vytvořený dne 10. 7. 2026 8:29, vyžádaný: **Cebia CZ (001A)**

Tento účet je součástí následující organizace:
Cebia, spol.s r.o. Admin

Snímky vozidla

Celkem: 1



Některé technické pojmy jsou zobrazeny v angličtině, protože pocházejí přímo z vozidla nebo od výrobce.

Powered by CARLY